

landschappelijke uitvoering en aansluiting aan het water onderdeel van de vraag voor een aangepaste uitwerking.
5 – De uitwerking van de doorlopende muur inclusief de grote sparing met lamellen zorgvuldig uitwerken. Deze sparing wordt op zich positief beoordeeld.

Welstand ziet de aangepaste tekeningen tegemoet.